

**Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа»**

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета
ДЮСШ:

М.К. Мудулис /Л.К. Мудулис/
(подпись)

«03» сентября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ ДО «Тегульдетская
ДЮСШ»:

Е.О. Соколова
(подпись)

Приказ № 40 от «03» сентября 2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для истопника

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами в области охраны труда и может быть дополнена иными дополнительными требованиями применительно к конкретной должности или виду выполняемой работы с учетом специфики трудовой деятельности в конкретной организации и используемых оборудования, инструментов и материалов. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет.

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе истопником допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие необходимую квалификацию, прошедшие в установленном порядке обучение, медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

1.2. Истопник обязан:

- соблюдать правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину (отдыхать и курить разрешается только в специально оборудованных для этого местах);
- не допускается появление на работе в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические, психотропные, токсические и другие одурманивающие вещества в рабочее время или по месту работы;
- выполнять требования по охране труда, пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре и номера телефонов вызова подразделений по чрезвычайным ситуациям, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;
- выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка;
- правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;
- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента,

приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

- немедленно сообщать непосредственному руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие должностным лицам нанимателя в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

- знать место расположения аптечки первой медицинской помощи, уметь применять содержащиеся в ней лекарственные средства и изделия медицинского назначения и уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве;

- выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой известны; в случае возникновения вопросов, связанных с безопасным выполнением работы, обращаться к непосредственному руководителю;

- не покидать рабочее место в рабочее время без разрешения непосредственного руководителя;

- знать и соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества) перед приемом пищи или курением. Для питья необходимо пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств (сатураторы, питьевые бачки, фонтанчики и т.п.);

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

1.3. Истопник должен знать, что опасными и вредными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей твердого топлива (дров, угля, брикета и т.п.), инструмента;

- падение и обрушение предметов, разлетающиеся предметы (при колке дров, дроблении угля);

- повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура нагретых поверхностей печи;

- пожарная опасность;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- физические перегрузки.

1.4. Истопник обеспечивается средствами индивидуальной защиты по типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты.

1.5. За нарушение требований настоящей Инструкции истопник несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы следует:

- проверить исправность и надеть необходимые для безопасного производства работ средства индивидуальной защиты. Загрязненные или неисправные средства индивидуальной защиты должны быть заменены;

- осмотреть рабочее место и убрать все, что может мешать работе, освободить проходы и не загромождать их.

2.2. Следует проверить состояние печей и дымоходов на отсутствие трещин, дверцы должны закрываться на защелку.

2.3. Перед топочными отверстиями печей деревянный пол должен быть защищен от возгорания предтопочным листом размером 0,7х0,5 м, примыкающим длинной стороной к печи, не имеющим сквозных повреждений.

2.4. Следует удалить из топок печей золу и шлак в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 8 м от сгораемых строений.

2.5. Необходимо проверить наличие и исправность средств противопожарной защиты, наличие и укомплектованность необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения аптечки первой медицинской помощи.

2.6. О выявленных нарушениях требований по охране труда, которые истопник самостоятельно устранить не может, он должен сообщить непосредственному руководителю для принятия мер по их устранению.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1. При выполнении работ следует применять только исправный инструмент и инвентарь.

3.2. При распиловке дров с применением моторных пил необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- заправку бензомоторных пил горюче-смазочными материалами следует производить при неработающем двигателе, вытирая насухо облитые бензином части пилы. Запуск двигателя бензомоторных пил следует осуществлять на расстоянии не ближе 3 м от места заправки пилы. Держать трос стартера следует за рукоятку, не допускается наматывать его на руку;

- перед запуском двигателя следует убедиться в наличии и прочности крепления ограждений, целостности зубьев пильного полотна, что пильная цепь не касается никаких предметов;

- при работе с электропилой следует проверить направление вращения пильной цепи на холостом ходу, убедиться, что пильная цепь идет свободно, без задержки;

- вводить пильную цепь в древесину следует легким нажимом, плавно, без рывков и больших усилий;

- вынимать зажатую в резе шину можно только после остановки двигателя;

- мелкий ремонт, смену пильной цепи, ее натяжение, а также поворот редуктора при переходе от пиления в горизонтальной плоскости к пилению в вертикальной плоскости и наоборот следует выполнять при неработающем двигателе.

3.3. При распиловке дров с применением моторных пил не допускается:

- пилить концевой частью моторной пилы во избежание отбрасывания пилы на работающих;

- держать руки ближе 10 см от пильной цепи;

- работать с моторной пилой выше уровня плеча;

- работать с моторной пилой, если она неисправна, плохо отрегулирована или не полностью собрана.

3.4. Топор, применяемый для заготовки дров, должен быть хорошо насажен, расклинен, его топориче изготовлено из сухой древесины твердолиственных пород, без заусенец.

3.5. Топоры, пилы, прочий инвентарь должны располагаться на определенных местах и исключать травмы и ранения от случайного прикосновения, падения. При перерывах в работе с ними их следует убрать в специально отведенное для хранения место.

3.6. При заготовке дров истопник должен не допускать нахождение посторонних лиц в рабочей зоне.

3.7. Переносить твердое топливо (дрова и т.п.) необходимо небольшими ношами, используя средства защиты рук, имея хороший обзор пути перед собой.

При подноске топлива следует соблюдать установленные нормы переноски тяжестей:

- для женщин при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) – 10 кг, более 2 раз в час – 7 кг;

- для мужчин – 50 кг.

3.8. Перед началом отопительного сезона печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи не должны эксплуатироваться.

3.9. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом и в течение всего отопительного сезона: не реже одного раза в два месяца – для отопительных печей, одного раза в месяц – для кухонных плит и кипятильников, двух раз в месяц – для печей долговременной топки.

3.10. Непосредственно перед растопкой печи еще раз следует проверить правильность открытия и закрытия задвижек, заслонок (шиберов).

3.11. При эксплуатации печного отопления не допускается:

- эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий);

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- перегрев (перекал) печей;

- оставлять топящиеся печи без присмотра;

- применять топливо, не предусмотренное для данной конструкции печи;

- складывать и хранить топливо непосредственно перед топочными отверстиями печей;

- хранить в помещении, в котором производится топка печи, запас топлива более суточной потребности;

- сушить и складывать на печах и вплотную к ним дрова, одежду и другие сгораемые предметы и материалы;

- применять для топки дрова, длина которых превышает размеры топливника;

- производить топку печи с открытыми дверцами;

- производить топку печей во время проведения в помещениях массовых мероприятий;

- охлаждать топку водой;

- располагать товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, топливо и другое оборудование и материалы на расстоянии менее 0,7 м от печей, а от топочных отверстий – 1,25 м.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 Истопник должен немедленно остановить котел (аварийно) и сообщить об этом руководителю если:

- перестало действовать более 50% предохранительных клапанов или заменяющих их устройств;

- произошла утечка воды из котла; подпитка котла водой при этом запрещена;

- в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, паропроводе) обнаружены трещины, вспучивание, пропуски в сварных швах, обрывы двух или более находящихся рядом связей;

- уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное питание котла водой;

- давление в котле повысилось более чем на 10% против допустимого и продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшения тяги и дутья и усиленное питание водой.

4.2. При аварийной остановке котла истопник должен:

- прекратить подачу топлива и воздуха, резко ослабить тягу;

- быстро удалить горящее топливо из топки, в исключительных случаях, при невозможности сделать это, горящее твердое топливо залить водой, наблюдая за тем, чтобы струя воды не попала на стенки котла и обмуровку;

- после прекращения горения открыть дымовую заслонку и топочные дверцы.

4.3. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

- немедленно прекратить работы и известить руководителя;

- принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

4.4. При возникновении пожара, задымлении:

- немедленно сообщить по телефону «112» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя;

- открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери;

- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни;

- организовать встречу пожарной команды;

- если пожар в котельной не удается быстро ликвидировать остановить котлы в аварийном порядке, усиленно питая их водой;

- при остановке котла из-за загорания сажи или уноса топлива немедленно прекратить подачу топлива и воздуха в топку, перекрыть тягу, остановив дымососы и вентиляторы и полностью перекрыть воздушные и газовые заслонки;

- покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.5. При несчастном случае:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести рабочее место в порядок, проверить наличие и соответствие инструмента, приспособлений, материалов, средств защиты.

5.2. Сообщить руководству обо всех недостатках, обнаруженных во время работы.

5.3. Снять и убрать в отведенное место для хранения спецодежду и средства индивидуальной защиты.

С инструкцией ознакомлены: