

Утверждаю:

Директор МКУДО

«Тегульдетская ДЮСШ»

Е.Ю. Шипицына

2021 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа»
- 1.2. Адрес объекта 636900, Томская область, Тегульдетский район, село Тегульдет, улица Сибирская 5а, помещение 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 156,8 кв. м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 капитального -
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа» (МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636900, Томская область, Тегульдетский район, село Тегульдет, улица Сибирская, 5а помещение 1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Тегульдетского района, в лице Районного отдела образования
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636900, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет ул. Ленина 97; 636900, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет ул. Парковая 10, тел. 8(38246) 2-11-73

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 7-18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,

нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития - **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **обучающихся - 84, инвалидов нет**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт в населенном пункте отсутствует, такси

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 1-2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет)

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания **<*>**

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ

5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД - Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт при наличии финансирования
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт при наличии финансирования
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт при наличии финансирования
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП при наличии финансирования
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт при наличии финансирования
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП при наличии финансирования
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт при наличии финансирования
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт при наличии финансирования

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2020-2030, при наличии финансирования в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование с Администрацией района

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)- нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Томской области: _____ нет _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "___" _____ 20__ г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от "___" _____ 20__ г.

3. Решения Комиссии _____ от "___" _____ 20__ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа»

1.2. Адрес объекта 636900, Томская область, Тегульдетский район, село Тегульдет, улица Сибирская 5а, помещение 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - _____ этажей, _____ кв. м

- часть здания 1 этажей (или на _____ этаже), 156,8 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м

1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020,

капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа», (МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636900, Томская область, Тегульдетский район, село Тегульдет, улица Сибирская, 5а помещение 1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Тегульдетского района, в лице Районного отдела образования

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636900, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет ул. Ленина 97; 636900, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет ул. Парковая 10, тел. 8(38246) 2-11-73

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 7-18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность обучающихся - 84, инвалидов - нет

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт в населенном пункте отсутствует, такси

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 1-2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет)

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт при наличии финансирования
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт при наличии финансирования
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт при наличии финансирования
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР при наличии финансирования

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУДО
«Тегульдетская ДЮСШ»
Е.Ю. Шипицына
«___» _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - **муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа»**

1.2. Адрес объекта - **636900, Томская область, Тегульдетский район, село Тегульдет, улица Сибирская 5а, помещение 1**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **1** этажей, **156,8** кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет** кв. м

1.4. Год постройки здания **1988**, последнего капитального ремонта __ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2020**,

капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа» (МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ»)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **636900, Томская область, Тегульдетский район, село Тегульдет, улица Сибирская, 5а помещение 1.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг **дополнительное образование**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети 7-18 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **обучающихся - 84, инвалидов нет**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт в населенном пункте отсутствует, такси

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 1- 2 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВДН - Объект признан не доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.

С целью создания условий доступности для **всех категорий инвалидов** в качестве обязательных мер необходимо установить информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать покрытие путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении кнопку вызова персонала.

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг, установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения **частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой аппарели у главного входа здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение зоны обслуживания максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение **доступности для инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Все выше перечисленные виды работ возможно осуществить при наличии финансирования.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт при наличии финансирования
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт при наличии финансирования
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт при наличии финансирования
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

		при наличии финансирования
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт при наличии финансирования
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП при наличии финансирования
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт при наличии финансирования
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2030, при наличии финансирования в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Полная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Частичная доступность для инвалидов, передвигающихся на колясках

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения - не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - нет*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Томской области: _____

нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.

2. Входа (входов) в здание на _____ л.

3. Путей движения в здании на _____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии

Члены комиссии:

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» с. Тегульдет ул. Сибирская 5 а пом-1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует ограждение территории, Отсутствует схема движения к объекту.	(К, О, С, Г, У)	Установить схему движения к объекту. от проезжей части	Текущий ремонт при наличии финансирования
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, указатели направления движения. Изношенность покрытия на 90 % (ямы, не ровная поверхность)	(К, О, С, Г, У)	Приобретение и установка тактильной плитки и указателей направления движения. Ремонт дорожного покрытия.	Капитальный ремонт при наличии финансирования
1.3	Лестница (наружная)	нет			нет		Нет	
1.4	Пандус (наружный)	нет			нет		Нет	
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть			Отсутствуют тактильные средства на покрытии	(К, О, С, Г, У)	Приобретение и установка тактильной плитки и	Капитальный ремонт при наличии финансирования

				пешеходных путей, указатели направления движения. Изношенность покрытия на 90 % (ямы, не ровная поверхность)		указателей направления движения. Ремонт дорожного покрытия.	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВДН			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: :_ Объект не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития только при помощи сопровождающего..

к Акту обследования к паспорту доступности от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» с. Тегульдет ул. Сибирская 5 а пом-1

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Ширина и высота ступеней не соответствует СНиП; отсутствие поручней,		Устройство крыльца (деревянное покрытие, ширина проступи - 30 см, высота-15 см); установка поручней, заменить покрытие, нанести контрастная и рельефная маркировка ступеней, сопровождение инвалида-колясочника	Текущий ремонт при наличии финансирования
2.2	Пандус (наружный)	нет			нет		Нет	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да			. Вход не контрастно выделен цветом. Имеются повреждения поверхности покрытия. Противоскользящее покрытие отсутствует.		. Произвести ремонт поверхности покрытия входной площадки, установить противоскользящее покрытие	Текущий ремонт при наличии финансирования
2.4	Дверь (входная)	да			Дверь имеет порог, высота которого составляет 5 см. Отсутствует звуковой		Реконструкция двери с обустройством плавного	

				маяк и световое табло		перехода с входной площадки в холл, Установить звуковой маяк и световое табло.	
2.5 Тамбур	нет						
ОБЩИЕ требования к зоне	да						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВДН			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВДН** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ : _ Объект не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития только при помощи сопровождающего..

к Акту обследования к паспорту доступности от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» с. Тегульдет ул. Сибирская 5 а пом-1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	да			Отсутствует тактильная плитка и контрастная разметка. Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию, звуковые информаторы, текстовые табло.		Приобретение и установка тактильной плитки и контрастной разметки. Разместить информацию о схеме движения инвалидов по зданию. Установить звуковые и текстовые информаторы	Текущий ремонт при наличии финансирования
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			нет		Нет	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет		Нет	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет		нет	
3.5	Дверь	да			Отсутствуют информирующие обозначения, дублированные рельефными знаками			Текущий ремонт при наличии финансирования
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	да			нет			

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВДН			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВДН** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ Объект не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития только при помощи сопровождающего..

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» с. Тегульдет ул. Сибирская 5 а пом-1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			Нет		Нет	
1.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствует тактильная и визуальная информация, в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями зрения и слуха		Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1.4 до 1.75 м со стороны дверной ручки, выделить в зале не менее 5% мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией, сопровождение инвалидов-колясочников	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП при наличии финансирования
1.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет		Нет	
1.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет		Нет	

Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет		Нет	
ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР при наличии финансирования

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ Объект не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.

к Акту обследования к паспорту доступности от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» с. Тегульдет ул. Сибирская 5 а пом-1

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фот	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет		нет			нет	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	ВНД			нет

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ Объект не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» с. Тегульдет ул. Сибирская 5 а пом-1

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фот	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			нет		нет	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	ВНД			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ Объект не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.

к Акту обследования к паспорту доступности от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» с. Тегульдет ул. Сибирская 5 а пом-1

Наименование объекта, адрес

№/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	да			Размер туалетной комнаты не соответствует стандартам для инвалидов: глубина -1,6 м, ширина-1,4 м. Ширина дверного проема менее 900 мм. Отсутствуют опорные поручни, поворотные и откидные сиденья, тактильная маркировка сан.узла.		Увеличение площади туалетной комнаты, установка унитазов в соответствии со стандартами для инвалидов	Капитальный ремонт при наличии финансирования
5.2	Душевая/ванная комната	Нет			Нет		Нет	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет			Нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------	-----------	------------	--------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)			по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ Объект не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.

к Акту обследования к паспорту доступности от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» с. Тегульдет ул. Сибирская 5 а пом-1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет		Установка визуальных средств	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР при наличии финансирования
6.2	Акустические средства	нет			нет		Приобретение и установка индукционной системы, усилителей звука.	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР при наличии финансирования
6.3	Тактильные средства	нет			нет		Установка тактильных средств	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР при наличии финансирования
	ОБЩИЕ требования к зоне						Приобретение и установка визуальных, тактильных, акустических средств Установка индукционной системы, усилителей звука	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР при наличии финансирования

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение	Рекомендации по адаптации
---	--	------------	---------------------------

	обследования ОСИ)			(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ Объект не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.